

## 曝光火灾隐患单位情况统计表

填报单位：原平市消防救援大队

序号	单位名称	责任区	详细地址	存在的主要隐患
	原平市众联 大运加油站	原平市	忻州原平 市大运路 (梅家庄 车站对面)	灭火器不符合要求； 2、消防档案不完善。